

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип мониторинг	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колонии перфринге нс	Активна реакция	Алуминий	Амониев йон
Добрич	Добрич	ДЯ № 4	01-07-2019	561	А		0	0		7,06		
Добрич	Добрич	ПМГ	01-07-2019	562	А		0	0		7,08		
Добрич	Добрич	ЦДГ № 27	01-07-2019	563	А		0	0		7,36		
Добрич	Добрич	ДЯ № 5	01-07-2019	564	А		0	0		7,28		
Добрич	Добрич	ЦДГ № 20	01-07-2019	565	А		0	0		7,07		
Добрич	Добрич	ЦДГ № 11	01-07-2019	566	А		0	0		7,14		
Балчик	Балчик	ОУ"Антим" 1	08-07-2019	579	А		0	0		7,16		
Албена	Албена	Вик	08-07-2019	580	А		0	0		7,52		
Албена	Албена	Администрация	08-07-2019	581	А		0	0		7,56		
Албена	Албена	х-л Фламинго	08-07-2019	582	А		0	0		7,70		
Кранево	Кранево	ул.Вит, № 3	08-07-2019	583	А		0	0		7,18		

Вкус	Электропроводимость	Железо	Манган	Мирис	Мътност	Нитрати	Нитрити на краи при крайния консумат	Нитрити на изход пречиства телна станция	Остатъчен хлор	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерокок и
приемливо	759			приемливо	приемливо	45,6			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	758			приемливо	приемливо	47,1			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	757			приемливо	приемливо	46,0			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	758			приемливо	приемливо	45,2			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	759			приемливо	приемливо	46,0			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	761			приемливо	приемливо	47,0			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	631			приемливо	приемливо	17,3			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	657			приемливо	приемливо	1,7			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	656			приемливо	приемливо	1,4			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	655			приемливо	приемливо	1,4			<0,05	приемливо	приемливо	
приемливо	602			приемливо	приемливо	<0,05			<0,05	приемливо	приемливо	